



Typ	X (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\varnothing D$ (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	B (mm)
TS 35/010/0	100	35±0,3	27±0,3	7,5±0,3	5	25±0,3	5,2±0,3	12,5	20
TS 35/020/0	200	35±0,3	27±0,3	7,5±0,3	5	25±0,3	5,2±0,3	12,5	20
TS 35/030/0	300	35±0,3	27±0,3	7,5±0,3	5	25±0,3	5,2±0,3	12,5	20
TS 35/040/0	400	35±0,3	27±0,3	7,5±0,3	5	25±0,3	5,2±0,3	12,5	20
TS 35/050/0	500	35±0,3	27±0,3	7,5±0,3	5	25±0,3	5,2±0,3	12,5	20
TS 35/060/0	600	35±0,3	27±0,3	7,5±0,3	5	25±0,3	5,2±0,3	12,5	20
TS 35/064/0	640	35±0,3	27±0,3	7,5±0,3	5	25±0,3	5,2±0,3	12,5	20
TS 35/070/0	700	35±0,3	27±0,3	7,5±0,3	5	25±0,3	5,2±0,3	12,5	20
TS 35/072/0	720	35±0,3	27±0,3	7,5±0,3	5	25±0,3	5,2±0,3	12,5	20
TS 35/080/0	800	35±0,3	27±0,3	7,5±0,3	5	25±0,3	5,2±0,3	12,5	20
TS 35/090/0	900	35±0,3	27±0,3	7,5±0,3	5	25±0,3	5,2±0,3	12,5	20
TS 35/100/0	1000	35±0,3	27±0,3	7,5±0,3	5	25±0,3	5,2±0,3	12,5	20
TS 35/110/0	1100	35±0,3	27±0,3	7,5±0,3	5	25±0,3	5,2±0,3	12,5	20
TS 35/120/0	1200	35±0,3	27±0,3	7,5±0,3	5	25±0,3	5,2±0,3	12,5	20